

其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目设计过程中将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施与主体工程同步施工建设和竣工，环境保护设施建设内容与设计一致，环境保护设施资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2026 年 6 月启动环境保护验收工作，自主验收工作由华能（肥城）发电有限公司组织开展。于 2026 年 7 月完成了本项目竣工环境保护验收调查表，并于 2026 年 7 月 9 日进行了项目竣工环境保护验收专家评审，形成《华能肥城 70 兆瓦光伏发电项目竣工环境保护验收意见》，验收结论如下：本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查结果符合相关标准及规范要求，满足建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

华能（肥城）发电有限公司在项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉。

2. 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

建设单位制订施工现场的环境管理制度，并配备环保管理人员，同时委托施工单位对施工现场进行环境管理，负责施工期有关环保法律、法规的贯彻及环保措施的具体落实。

（2）环境风险防范措施

本项目已落实环评中要求的各项环境风险防范及应急措施。

（3）环境监测计划

根据《华能肥城 70 兆瓦光伏发电项目环境影响报告表》及其批复，结合项目实际情况制定项目运营期环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及该部分内容。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目不需设置防护距离，不涉及居民搬迁等问题。

2.3 其他措施落实情况

本项目施工过程中已落实相关生态环境保护措施、污染防治措施，且项目施工区域生态环境均已基本恢复。

3. 整改工作情况

根据 2026 年 7 月 9 日的验收意见，各项整改工作落实情况如下。

表 1 本项目整改工作落实情况

阶段	整改工作	具体整改内容	整改时间	整改效果
建设过程中	无	无	无	无
竣工后	无	无	无	无
验收监测期间	无	无	无	无
提出验收意见后	加强现场环境管理，按照要求开展环境应急培训及演练工作	企业已建立完善的环境管理制度，并定期组织开展环境应急培训与演练	无	无
	按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开验收信息，及时向生态环境部门报送项目竣工验收材料	企业按照相关要求信息进行信息公开	无	无