

烟台杰瑞石油装备技术有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工 环境保护设施验收意见

2024 年 12 月 21 日，烟台杰瑞石油装备技术有限公司根据 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》(HJ1326)、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

公司位于烟台市莱山区杰瑞路 27 号，本项目位于杰瑞集团高端装备产业园区 301 车间内北侧偏西位置，建设一处 X 射线探伤工作场所，包括探伤室、操作室、评片室、暗室，使用 6 台 X 射线探伤机，均用于固定(室内)场所无损检测，最大管电压为 350kV，最大管电流为 5mA，属 II 类射线装置。

2024 年 5 月，公司委托山东丹波尔环境科技有限公司编制了《烟台杰瑞石油装备技术有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》；2024 年 6 月 21 日，烟台市生态环境局莱山分局以“烟莱环审[2024]2 号”文给予批复。

2024 年 10 月 23 日，公司重新申领了辐射安全许可证，证书编号为鲁环辐证[06037]，许可种类和范围和使用 II 类射线装置，有效期至 2025 年 6 月 10 日。本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

本项目总投资 149 万元，环保投资 29 万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

(一) 设施建设情况

探伤工作场所由探伤室、操作室、暗室、评片室组成。探伤



室内部尺寸为 18.0m（东西）×8.5m（南北）×6.4m（高），迷路 2.40m（东西）×0.80m（南北）×1.85m（高）；四周墙体屏蔽材质及厚度为 700mm 混凝土，室顶屏蔽材质及厚度为 400mm 混凝土。项目产生的危险废物暂存于 307 车间东侧中间位置的危废暂存间（依托现有）内的专用贮存容器中。公司与烟台万鑫沅环保科技有限公司签订了危险废物处置合同。

探伤室内设有急停按钮，两侧防护门安装有门-机联锁装置、工作状态指示灯并张贴电离辐射警告标志。探伤室设有机械通风装置，产生的废气经通风口以及排风管道排入车间室顶外环境。探伤室安装有固定式场所辐射探测报警装置以及监控装置。

（二）措施及辐射安全管理落实情况

1. 公司签订了《辐射工作安全责任书》，成立了辐射安全与环境保护管理组，指定专人为辐射安全责任人，并负责射线装置的安全和防护管理的工作，落实了岗位职责。

2. 制定了《射线装置使用登记制度》《辐射防护和安全保卫制度》《X 射线机安全操作规程》《设备检修维护制度》《辐射工作人员培训制度》《辐射监测方案》《辐射工作人员岗位责任制度》等制度，建立了辐射安全管理档案。编制了《辐射事故应急预案》，规定定期组织开展辐射事故应急演练。本项目正式运行后，将按规定编制辐射安全和防护状况年度评估报告并在规定时间内提报全国核技术利用辐射安全申报系统。

3. 本项目配备了 3 名辐射工作人员，其中 1 名辐射安全管理人员，2 名探伤操作人员，均已参加辐射安全与防护考核，考核合格，且处于有效期内。

4. 操作人员佩带有个人剂量计，委托有资质单位检测，专人管理，建立了辐射操作人员个人剂量档案，一人一档。

5. 本项目配有 1 台辐射巡检仪和 2 部个人剂量报警仪。



三、工程变动情况

无变动情况。

四、工程建设对环境的影响

（一）辐射工作场所与环境辐射水平

根据验收监测结果，X射线探伤机在关机状态下，探伤室四周墙体、室顶、两侧大防护门、小防护门及通风口外30cm处剂量率，处于烟台市环境天然辐射水平范围。X射线探伤机在开机状态下，探伤室四周墙体、两侧大防护门及小防护门外30cm处剂量率低于《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的 $2.5\mu\text{Sv/h}$ 标准限值；探伤室室顶上方及两侧通风口外30cm处的剂量率低于《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的 $100\mu\text{Sv/h}$ 标准限值。

（二）职业人员与公众成员受照剂量结果

根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的 2.0mSv 和 0.1mSv 的管理剂量约束值要求。

五、验收结论

烟台杰瑞石油装备技术有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司X射线探伤机及探伤室应用项目（烟莱环审[2024]2号）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

1. 适时修订和完善辐射安全管理制度，规范和完善辐射安全



与防护管理档案。

2. 定期对辐射巡检仪开展检定/校准工作。

七、验收人员信息

见附表。

烟台杰瑞石油装备技术有限公司


2024 年 12 月 21 日



附表:

烟台杰瑞石油装备技术有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护设施验收意见



组 成		姓 名	单 位	职务/职称	电 话	签 名
组 长	建设单位	李浩然	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	安全总监	18253508883	
		李良琛		质量检测中心主任	15105458225	
		田润泽		HSE 工程师	18563888366	
组 员		何 雪	山东丹波尔环境科技有限公司	工 程 师	13153843920	
		王荣锁	山东省核与辐射安全监测中心	研 究 员	13356672848	
		高学军	泰安市生态环境保护控制中心	正 高	18553892776	